

**Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа Верхотурский»**

624 380 Свердловская область
г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 9
ОКПО/ОГРН ИНН/КПП 6640000585/668001001;
тел./факс: (34389)2-13-03, E-mail: uobrazovanie@mail.ru

« 7 » июля 2020г.

№ 954

Руководителям образовательных
организаций и МАУ «Актай»

«О дополнительных мерах по пожарной безопасности»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Свердловской области от 15.06.2020 № 4192-4-5-4 «О ситуации, связанной с содержанием систем противопожарной защиты образовательных учреждений», приказа Управления образования от 07.12.2018 № 350 «О проверке работоспособности КТС и системы пожарной сигнализации» в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах образовательных организаций и МАУ «Актай» необходимо принять следующие меры по обеспечению противопожарной безопасности:

Оборудование объектов современными системами пожарной автоматики, обеспечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии, его тушение и передачу сигнала о срабатывании на пункты связи пожарно-спасательных подразделений;

Обеспечение работоспособности инженерных систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной защиты, наружный и внутренний пожарные водопроводы);

Ревизия используемых электроприборов, в том числе эксплуатируемых непрерывно в ходе борьбы с короновирусной инфекцией, а также достаточности численности персонала, заступающего на дежурство в выходные и праздничные дни;

Контроль за неукоснительным соблюдением запрета на курение, установленного законодательством Российской Федерации;

В письме Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Свердловской области от 15.06.2020 № 4192-4-5-4

указано, что значительная часть нарушений, имеющих место на объектах защиты, связана с функционированием систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:

Отсутствие на объекте защиты исполнительной и эксплуатационной документации на установки и системы противопожарной защиты, включая проектную;

Низкий уровень организуемой руководителями организации проверки работоспособности систем противопожарной защиты;

Истечение установленного заводом-изготовителем срока службы смонтированного оборудования.

В целях контроля исполнения приказа Управления образования от 07.12.2018 № 350 «О проверке работоспособности КТС и системы пожарной сигнализации» в срок до 10.07.2020 необходимо предоставить сканы или фотографии журналов проверки работоспособности КТС и АПС объектов за 2020 год специалисту по КБ ОУ Чечулиной Т.В. на электронный адрес t.v.chechulina@mail.ru.

Приложение:

- 1) письмо Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Свердловской области от 15.06.2020 № 4192-4-5-4 «О ситуации, связанной с содержанием систем противопожарной защиты образовательных учреждений»;
- 2) приказ Управления образования от 07.12.2018 № 350 «О проверке работоспособности КТС и системы пожарной сигнализации»;
- 3) порядок контроля проверки работоспособности АПС с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.

И.о. начальника



Т.В. Мамонцева